





Vorher



Riss ausgearbeitet lasergeschweißt beidseitig